

Inspection Report - Daily Inspections (Inspection UID - I/KURA/FD2/DII/26/00003)

Inspection Information

Inspection Name	PDF checks	Inspection Type	Daily Inspections
Inspection Status	Verified	Site Name	Carson Valley
Asset	NA	Non Oqsha Assets	NA
Department	Electrical		

Sections

Bay-A (Sand Yard area)

1.Appropriate respirators used by workers to prevent silica dust inhalation.	Yes	Findings / Remarks: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
2.Electrical boards are closed and no cables on floor.	NA	Findings / Remarks: NA
3.Area having sufficient illumination.	NA	Findings / Remarks: NA
4.Approach to fire hydrant clear and obstruction free	NA	Findings / Remarks: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

Moulding & Pouring Section

5.Spray painting being done using appropriate nose mask.	NA	Findings / Remarks: NA
6.Empty paint drum regularly removed from location.	NA	Findings / Remarks: NA

7.Work area clean and clear of clutter to prevent slips and trips.	NA	Findings / Remarks: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
8.Heat-resistant gloves/aprons being used for handling hot materials.	NA	Findings / Remarks: NA
9.Approach to fire hydrant clear and obstruction free	NA	Findings / Remarks: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

EAF & Melting Section

10.Flame-resistant (FR) clothing& being used to protect from arc or molten metal splashes.	NA	Findings / Remarks: NA
11.Heat-resistant gloves/aprons being used for handling hot materials.	NA	Findings / Remarks: NA
12.Tapping and slag pit is free from water to prevent steam explosion	NA	Findings / Remarks: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
13.No exposed live wires or damaged cables	NA	Findings / Remarks: NA
14.Approach to fire hydrant clear and obstruction free	NA	Findings / Remarks: NA

Heat Treatment Section

15.No exposed live wires or damaged cables	NA	Findings / Remarks: NA
--	----	------------------------

16.Walkway cleared, no trip hazards, housekeeping maintained	NA	Findings / Remarks: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
17.No spillage of oil/LDO near HT floor	NA	Findings / Remarks: NA

Bay-D upto Gas Cutting

18.No flammable/ combustible materials present in area	NA	Findings / Remarks: NA
19.LPG cylinders placed 3 m away from work	NA	Findings / Remarks: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
20.Hose free from damage(cut and cracks) & no Joints	NA	Findings / Remarks: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
21.Clutter of scraps removed daily	NA	Findings / Remarks: NA
22.No exposed live wires or damaged cables	NA	Findings / Remarks: NA

CNC & Machining Section

23.No exposed live wires or damaged cables	NA	Findings / Remarks: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
24.Walkway cleared, no trip hazards, housekeeping maintained	NA	Findings / Remarks: NA

Assembly Section including Testing

25.No exposed live wires or damaged cables	NA	Findings / Remarks: NA
26.Walkway cleared, no trip hazards, housekeeping maintained	NA	Findings / Remarks: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
27.Adequate PPE's being used by workers	NA	Findings / Remarks: NA

Boggie Painting Section

28.No exposed live wires or damaged cables	NA	Findings / Remarks: NA
29.Walkway cleared, no trip hazards, housekeeping maintained	NA	Findings / Remarks: NA
30.No flammable or combustible materials in vicinity.	NA	Findings / Remarks: NA

Pattern Shop Section

31.No exposed live wires or damaged cables	NA	Findings / Remarks: NA
32.Walkway cleared, no trip hazards, housekeeping maintained	NA	Findings / Remarks: NA

Transformer Rooms

33.No exposed live wires or damaged cables	NA	Findings / Remarks: NA
34.Walkway cleared, no trip hazards, housekeeping maintained	NA	Findings / Remarks: NA

Workers Canteen

35.Floors are clean, dry, free of trip hazards	NA	Findings / Remarks: NA
36.No exposed live wires or damaged cables	NA	Findings / Remarks: NA
37.Dining tables cleaned and dis-infected	NA	Findings / Remarks: NA

Materials Store

38.Floors are clean, dry, free of trip hazards	NA	Findings / Remarks: NA
39.No exposed live wires or damaged cables	NA	Findings / Remarks: NA
40.Covered bins provided and dispose of waste regularly.	NA	Findings / Remarks: NA

Compressor Room & LT Switchgear

41.Access to room is clear and safe	NA	Findings / Remarks: NA
42.Floors are clean, dry, free of trip hazards	NA	Findings / Remarks: NA

LDO Storage Area

43.Access to tank is clear and safe	NA	Findings / Remarks: NA
44.Fire Hydrants have adequate pressure and is accessible	NA	Findings / Remarks: NA
45.No combustibile and flammable materials stored nearby tank area.	NA	Findings / Remarks: NA
46.The foam & DCP type fire extinguisher is available	NA	Findings / Remarks: NA

Hazardous Storage (Paint & Thinner)

47.Access to storage is clear and safe	NA	Findings / Remarks: NA
48.No combustibile and flammable materials stored nearby tank area.	NA	Findings / Remarks: NA

General Electrical Checks

49.Electrical box condition is without any physical damage	NA	Findings / Remarks: NA
50.No frayed wires, cracked insulation, or damaged plugs.	NA	Findings / Remarks: NA
51.No multiple connection in single outlet.	NA	Findings / Remarks: NA
52.No water ingress over electrical appliances/equipments	NA	Findings / Remarks: NA

Inspection History

Created On	Created By	Comment	Attachments
------------	------------	---------	-------------